检测报告 **SL52415328206101TX** **日期:2024 年 08 月 26 日 第 1 页 共 5 页**

下列样品由客户提供及确认为：

委托单位	安思尔(上海)商贸有限公司
委托单位地址	上海市浦东新区海阳西路 399 号前滩时代广场 1003A
客供样品描述	Ansell Edge®48-701
样品描述.	(A)手套
颜色/色号	(A)灰色(黑色涂层)
纤维成分/材质	(A)聚酯(聚氨酯涂层)
样品数量	(A)1
检验类别/样品来源	委托检验/客户寄样

样品送达日期	2024-08-15
检测周期	2024-08-16 - 2024-08-26

检测依据	详见检测结果页
判定依据	GB 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套
检测结论	本报告仅提供实测数据和单项判定， 详见检测结果/汇总页，检测结果仅适用于收到的样品。

通标标准技术服务（上海）有限公司
批准人签署

郭郁 (授权签字人)

检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务(上海)有限公司 时尚与服饰检测分公司

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
3rd Building,No.889,Yishan Road,Xuhui District Shanghai,China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

GB 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套

检测项目	A	备注
耐切割性（圆盘刀试验法）	4 级	
耐切割性（直刀试验法）	B 级	
耐撕裂性	4 级	
耐磨损性	4 级	
防穿刺性	2 级	

检验检测专用章 Inspection & Testing Services

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building,No.889,Yishan Road,Xuhui District Shanghai,China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测结果及评判

GB 24541-2022 手部防护 机械危害防护手套


检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果	
耐切割性（圆盘刀试验法） GB 24541-2022, 条款 6.2 1．根据 GB 24541-2022 章节 6.2，在 60 次循环后测试样未出现割破现象，测试手动停止。 2．刀片在切割测试（章节 6.2）的过程中出现变钝，应当进行章节 6.3 中的直刀切割测试，并且该方法成为评估防护切割风险的参考方法。	见结果	**A**	-	至少 1 级 性能等级： 1 级：1.2 2 级：2.5 3 级：5.0 4 级：10.0 5 级：20.0	推荐等级	4
			指数	-	掌部-1#	14.9
			指数	-	掌部-2#	15.0
耐切割性（直刀试验法） GB 24541-2022, 条款 6.3	见结果	**A**	-	至少 A 级 性能等级： A 级：2N B 级：5N C 级：10N D 级：15N E 级：22N F 级：30N	推荐等级	B
			-	-	刀片锋利度修正系数	0.79
			N	-	切割力	9.0
			-	-	拟合曲线	见附件 A
耐撕裂性 GB 24541-2022, 条款 6.4	见结果	**A**	-	至少 1 级 性能等级： 1 级：10N 2 级：25N 3 级：50N 4 级：75N	推荐等级	4
			N	-	手套方向-1#	257
			N	-	手套方向-2#	220
			N	-	撕裂力 - 横向 1#	264
			N	-	撕裂力 - 横向 2#	233
耐磨损性 GB 24541-2022, 条款 6.1	见结果	**A**	-	至少 1 级 性能等级： 1 级：100 次 2 级：500 次 3 级：2000 次 4 级：8000 次	推荐等级	4
			次数	-	掌部-1#	>8000
			次数	-	掌部-2#	>8000
			次数	-	掌部-3#	>8000
			次数	-	掌部-4#	>8000


检验检测专用章 Inspection & Testing Services

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
3rd Building,No.889,Yishan Road,Xuhui District Shanghai,China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

检测项目及测试方法	判定	样品	单位	技术要求	测试结果	
防穿刺性 GB 24541-2022, 条款 6.5	见结果	**A**	-	至少 1 级 性能等级： 1 级：20N 2 级：60N 3 级：100N 4 级：150N	推荐等级	2
			N	-	掌部-1#	94
			N	-	掌部-2#	94
			N	-	掌部-3#	91
			N	-	掌部-4#	86

附件 A-耐切割性（直刀试验法）
最终拟合曲线图





除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
3rd Building,No.889,Yishan Road,Xuhui District Shanghai,China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

样品照片



除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。

报告结束

扫码查看在线报告

SL52415328206101TX
报告验真请访问:
check.sgsonline.com.cn

检验检测专用章
Inspection & Testing Services

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

3rd Building,No.889,Yishan Road,Xuhui District Shanghai,China 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 www.sgsgroup.com.cn
中国·上海·徐汇区宜山路889号3号楼 邮编: 200233 t (86-21) 61402666 f (86-21) 64958763 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)